

da **Brevi ferroviarie** del 06 luglio 2023

Carro cisterna perde liquido infiammabile: intervento dei VVF a Colle Isarco

Comunicato stampa Vigili del Fuoco

VVF Colle Isarco - 05.07.2023 - 03:42 - Intervento per fuoriuscita di un liquido infiammabile da vagone cisterna sulla ferrovia del Brennero. Utilizzando i dispositivi di protezione specifici, i Vigili del Fuoco hanno portato la situazione alla normalità in breve tempo.

- In intervento con VVF Vipiteno, Unione Distrettuale Vipiteno e Polizia ferroviaria.



Comunicato stampa Vigili del Fuoco - 06 luglio 2023

Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.

Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

Ferrovie.it è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).

(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003