


Incidente a Cosenza

di Mario De Prisco

Uno spettacolare incidente è avvenuto il 9 gennaio scorso a Cosenza. A causa di una manovra errata una E.656 fresca di riverniciatura nella livrea XMPR ha sfondato il paraurti del tronchino in corrispondenza del primo binario e si è posta in una scomoda posizione fortemente inclinata. I tentativi del treno soccorso non sono valsi a nulla e, per recuperare la locomotiva, si è dovuto far ricorso ad una possente gru di una ditta privata.



Fotogramma Antonino Caldarella

La E.656.460 protagonista dell'incidente mentre sopraggiunge un treno da Paola trainato da una E.424 (Fotogramma Antonino Caldarella, 9 gennaio 2002)

Mario De Prisco - 16 gennaio 2002

- Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.
- Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

Ferrovie.it è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).

(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003