



Linea Palermo - Palermo Aeroporto: esercitazione nella galleria Orsa

Comunicato stampa Gruppo FS

Si è svolta nella notte fra venerdì e sabato un'esercitazione di emergenza ferroviaria nella galleria Orsa, sulla linea Palermo-Palermo Aeroporto, prevista nella pianificazione annuale di Gruppo del 2024. L'obiettivo è stato quello di verificare e consolidare le procedure e i flussi comunicativi in emergenza tra i vari Enti, in caso di incidente in galleria ferroviaria.

All'esercitazione, realizzata con il coordinamento della Prefettura di Palermo, hanno partecipato le strutture di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e FS Security (Gruppo FS Italiane), la Protezione Civile della Regione Siciliana, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, il Servizio di Emergenza (118) e ASP di Palermo, i Carabinieri, la Polizia Stradale, la Polizia Provinciale, la Questura di Palermo, la Polfer, la Croce Rossa Italiana, enti e associazioni di volontariato.

Nella simulazione un treno viaggiatori, proveniente da Palermo Centrale e diretto a Palermo Aeroporto, si è arrestato circa 300 metri dopo aver imboccato la galleria Orsa, lato Piraineto. Il capotreno, dopo aver constatato che nell'evento un viaggiatore è rimasto ferito, ha attivato tutte le procedure di assistenza, avvisando la Sala Operativa che a sua volta ha allertato immediatamente i Vigili del Fuoco, il 118, la Protezione Civile e la Polfer. La circolazione dei treni sul tratto interessato è stata subito interrotta. Dopo le operazioni di soccorso dei viaggiatori e la messa in sicurezza del treno sviato, i tecnici hanno effettuato una ricognizione lungo linea per accertare le condizioni dell'infrastruttura. La simulazione si è conclusa con la ripresa della circolazione.

L'esercitazione ha permesso di testare il Piano Generale di Emergenza esterna e le sue procedure per incrementare gli standard di sicurezza; verificata, inoltre, la capacità di risposta del sistema dei soccorsi in situazioni di emergenza, attraverso il riscontro dei tempi di intervento, delle modalità di attivazione degli Enti coinvolti e dell'idoneità dei mezzi di comunicazione. In particolare, è stata verificata l'accessibilità alla galleria con mezzi di soccorso, per consentire l'esodo assistito e il trasferimento dei feriti all'area Triage.

L'attività esercitativa non ha determinato alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.



Comunicato stampa Gruppo FS - 30 settembre 2024

- ☐ Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.
- ☐ Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

Ferrovie.it è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).

(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003