

da **News ferroviarie** del 22 marzo 2017

## Incidente ferroviario a Lucerna, sviato un ETR.610

di Giancarlo Scolari

LUCERNA (Svizzera) - Un incidente ferroviario alle porte della stazione di Lucerna ha coinvolto l'ETR.610.02 di Trenitalia. L'EC 158 partito alle 10.15 da Milano Centrale e diretto a Basel SBB è sviato alle 13.54 poche centinaia di metri dopo aver lasciato la stazione di Lucerna. Alcuni vagoni sono usciti dai binari e la carrozza 4 si è parzialmente rovesciata ed ha abbattuto un portale della linea aerea. Secondo Toni Häne, responsabile traffico viaggiatori FFS, i feriti sono 7, tutti non gravi. La stazione di Lucerna è di fatto isolata, nessun treno può entrare e uscire dall'impianto. L'InterRegio 2519 (Ginevra-Lucerna) e la S4 (Lucerna-Stans) della Zentralbahn sono al momento bloccati nei pressi della stazione e sono stati evacuati.

Le FFS hanno messo a disposizione il numero numero 0800 722 233 per coloro che ritengono di aver parenti fra i passeggeri. Gli utenti possono invece avere informazioni allo 0800 99 66 33, istituito un servizio di bus sostitutivi. Il traffico ferroviario nella stazione svizzera non riprenderà prima di domani mattina, giovedì 23 marzo. Non sono note per ora le cause dell'incidente.



L'ETR.610 deragliato a Lucerna. (Foto FFS)



Nella foto del portale [www.ticinonews.ch](http://www.ticinonews.ch) l'ETR.610.02 sviato all'uscita della stazione di Lucerna

Giancarlo Scolari - 22 marzo 2017

Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.

Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

---

**Ferrovie.it** è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. È vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).

(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003