



Ferrovie.it

da **News ferroviarie** del 01 novembre 2021

Rock vandalizzato e ripulito dai graffiti a tempo di record

di Redazione

ROMA - Non è durato nemmeno 24 ore il graffito disegnato da ignoti su due casse del Rock 76 della DPR Lazio. L'atto vandalico era stato perpetrato nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, durante la sosta dell'elettrotreno in una stazione romana. Nella mattinata di domenica l'ETR.521.076 è stato tempestivamente distolto dal servizio commerciale e trasferito nell'impianto di Roma Smistamento, dove la squadra preposta è intervenuta con il lavaggio delle casse interessate dal graffito.

L'impiego di apposite vernici anti-graffiti sui rotabili più moderni, insieme agli interventi di pulitura immediati, sta consentendo di contrastare fortemente il fenomeno dei graffiti vandalici, praticamente scomparsi dai convogli di Trenitalia.



1/2. L'ETR.521.076 nel pomeriggio di domenica, al termine del lavaggio delle casse.



3. Il convoglio come si presentava dopo l'atto vandalico notturno.

Redazione - 01 novembre 2021

Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

Ferrovie.it è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).
(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003