

Giunto a Livorno l'ETR.600-07 per il ripristino dopo l'incidente di Faenza

di Redazione

GUASTICCE (Livorno) - Contrariamente a quanto indicato in un primo momento, sarà effettuato presso la MiDa di Guasticce il ripristino funzionale dell'ETR.600-07, rimasto coinvolto nell'incidente di Faenza dello scorso dicembre. In particolare si lavorerà sulla cassa di testa del convoglio, che presenta i maggiori danni in seguito all'impatto in linea contro l'ETR.41-004.



1

1. La E.402.110 con l'ETR.600-07 al termine del trasferimento da Mestre.

Il trasferimento del convoglio è avvenuto in due fasi ed è stato affidato alla E.402.110: la prima parte del viaggio da Mestre a Genova è stata effettuata martedì 30 luglio, mentre la seconda ed ultima da Genova a Livorno si è tenuta martedì 6 agosto. Questo a causa di un guasto ad un pantografo della E.402 titolare che ha comportato una sosta fuori programma di una settimana.



2

2. Il muso dell'ETR.610-07 con il danno riportato in seguito all'impatto contro un elettrotreno Rock.

Redazione - 06 agosto 2024

Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.

Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.