

*da Brevi ferroviarie del 10 febbraio 2026*

## **Linea Pistoia-Montecatini: esercitazione nella galleria "Serravalle"**

**di Redazione**

Nella notte tra sabato e domenica si è svolta un'importante esercitazione di protezione civile nella nuova galleria di Serravalle Pistoiese, lungo la linea ferroviaria Pistoia-Montecatini.

Lo scenario simulato ha riguardato un treno viaggiatori rimasto senza alimentazione elettrica a causa di un evento meteo eccezionale, con il ferimento del macchinista e l'attivazione delle procedure di soccorso.

Vigili del Fuoco, personale sanitario 118 e tecnici RFI sono intervenuti all'interno della galleria per prestare soccorso e accompagnare macchinista e passeggeri all'esterno, come previsto dal Piano di Emergenza e Soccorso recentemente approvato.

L'esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Pistoia, ha coinvolto numerosi enti e forze operative e ha permesso di:

- testare la gestione di una maxi-emergenza
- verificare il coordinamento tra le sale operative
- mettere in pratica le procedure previste dal Piano di Emergenza.



**Redazione - 10 febbraio 2026**

Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.

Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

---

**Ferrovie.it** è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).

**(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003**