



Maltempo: Naviglio Martesana vs M2 milanese

di **Guido Catasta**

Le forti piogge hanno colpito negli ultimi giorni, oltre al Piemonte, anche la Lombardia e hanno causato disagi a chi si serve del mezzo pubblico.



¹ La sede della linea M2 allagata nella stazione di Cernusco sul Naviglio. (Foto Guido Catasta, 29 aprile 2009)

La linea della metropolitana milanese M2 è rimasta interrotta tra le stazioni di Cassina de' Pecchi e Cascina Gobba dall'inizio del servizio del 29 aprile fino alla tarda mattinata a causa dello straripamento del Naviglio Martesana. Le acque del Naviglio hanno invaso la sede della linea, che in quel tratto passa in trincea, presso Cernusco sul Naviglio.

Lo straripamento dello storico canale artificiale, avvenuto nonostante esso sia dotato di moltissime derivazioni per l'irrigazione dei campi, ha destato molta sorpresa, dato che non si ricorda un episodio simile. A tal proposito ATM in un comunicato chiede sia fatta chiarezza su quanto accaduto.



² L'esondazione del Naviglio Martesana presso Cernusco sul Naviglio (Foto Guido Catasta, 29 aprile 2009)

Come avviene spesso in queste situazioni, l'aumento dell'utilizzo delle auto ha provocato il blocco del traffico stradale impedendo di fatto il passaggio del servizio automobilistico sostitutivo.

Guido Catasta - 30 aprile 2009

□ Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.

□ Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

Ferrovie.it è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).

(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003