



da **News ferroviarie** del 16 maggio 2016

## **Bagagli al loro posto sul Frecciarossa 1000**

**di Redazione**

ROMA - Prima modifica agli arredi interni dei Frecciarossa 1000, dettata dall'esperienza maturata in quasi un anno di esercizio. In seguito alle ripetute cadute accidentali di borse e valigie dalle bagagliere, sul treno n.27 sono stati installati dei separatori in plastica trasversali in corrispondenza dei montanti in metallo sul vano che corre sopra i posti a sedere. I separatori hanno principalmente la funzione di prevenire il posizionamento dei bagagli sui montanti stessi, che essendo scivolosi durante la marcia del treno con le vibrazioni ne causavano lo scivolamento e la caduta a terra.



I separatori sulle bagagliere del Frecciarossa 1000, installate in corrispondenza dei montanti.

**Redazione - 16 maggio 2016**

Iscriviti alla [newsletter quotidiana gratuita di FERROVIE.IT](#) per ricevere tutte le mattine le ultime notizie.

Unisciti al nostro [canale WhatsApp](#) per aggiornamenti in tempo reale.

---

**Ferrovie.it** è dal 1997 il web magazine italiano dedicato alle ferrovie reali ed al modellismo ferroviario. E' vietata la riproduzione, anche parziale, di ogni contenuto del sito senza preventiva autorizzazione scritta della redazione. [Informativa sui cookie](#).

**(C) Ferrovie.it - Roma - P.I. 08587411003**